

## Notat om tilsyn af kunstgræsbaner med granulatindfyld i foråret 2019

I foråret 2019 foretog administrationen en række tilsyn, for at klarlægge forholdene omkring kunstgræsbaner med granulatindfyld i kommunen. Administrationen fandt, at der var ringe foranstaltninger for at forhindre spredningen af granulat fra banerne, hvilket kan ses på billederne nedenfor. Nogen steder lå granulaten i store bunker udenfor banen, hvor det nemt kunne spredes til det omkringliggende miljø.



**Billede 1:** Granulat ved kunstgræsbane ved Tåsinge forenede Boldklubber, Eskærvej 63 C.



**Billede 2:** Små mængder granulat udenfor banen ved Nymarkskolen, Marslevvej 1.





**Billede 3:** Store mængder granulat uden for kunstgræsbanen ved Skolerne i Oure, Idrætsvej 1.



**Billede 4:** Granulat uden for kunstgræsbanen ved Rantzausmindeskolen, Dyrekredsen 12.



**Billede 5:** Spredning af granulat fra opbevaringsplads, Svendborg forenede Boldklubber, Hellegårdsvej 4.



**Billede 6:** Opbevaringsplads for granulat ved Thurø Boldklub, Rolf Krakes 20 A.