

Dato:	Alarm	Fejl	Eftersyn	Bemærkninger	Signatur	Siemens Initialer
-------	-------	------	----------	--------------	----------	-------------------


2/1-21			X	TEST (TRUK) D. 5	<i>[Signature]</i>	TR/JS
2/2-21			X	TEST (TRUK) D. 7	<i>[Signature]</i>	TR/JS
2/4-21			X	TEST (TRUK) D. 5	<i>[Signature]</i>	TR/JS
2/9-21			X	TEST (TRUK) D. 3	<i>[Signature]</i>	TR/JS
2/6-21			X	TEST (TRUK D. 6)	<i>[Signature]</i>	TR/JS
2/7-21			X	TEST (TRUK D. 2)	<i>[Signature]</i>	TR/JS
15/8				omskiftet 15 aug 3 del 6	<i>[Signature]</i>	
15/9			X	Test	<i>[Signature]</i>	
15/10			X	Test	<i>[Signature]</i>	
27/10	-2021			AB A Inspektion	<i>[Signature]</i>	PREB
05/11/21		X		ABB Drømme via revar	<i>[Signature]</i>	
22/12-21			X	Serviceeftersyn vedlagt, skiftet batterier	<i>[Signature]</i>	
4/1/22				Apr 10 del 6 vand fra luft	<i>[Signature]</i>	
2/2-22			X	skiftet batterier pr 10 del 6 pga vandleak	<i>[Signature]</i>	PREB
5/2-22			X	Test	<i>[Signature]</i>	



22/8-22				AB A Inspektion	<i>[Signature]</i>	PREB
25/11-22			X	Vedlagt serviceeftersyn	<i>[Signature]</i>	
-11-				Udsultning af del 6 2-2 pga service signal	<i>[Signature]</i>	


Drift- / Service- / Fejljournal For Brandalarmeringsanlæg

DBI: 232.490

Dato	Fejl	Brand	Anlægs-kontrol	Anlægs-eftersyn	Bemærkninger	Firma	Montør initialer
26/05 2023			X	X	Anlægs eftersyn ved konvertering	 O&J Comfort A/S CVR 14 18 22 33 Ørnevej 1, 6705 Esbjerg Ø Tel. +45 75 15 10 55	MLA/BEHA
12/05 2023	X				Punkt 1016 generer fejl. ulokale og lave Homist muligt.		MLA/BEHA
17/06 2023			X		Vedtaget nye optagere	OJ Comfort	MLA
24/06 2023	X				udgift af sokkel v. Det 1016.	MLA OJ Comfort	
5/7-23 03-08 07-08					Demonteret det 2012 + 2013 for at tjekkes kan monteres nyt lott Test	Tm	BMA O&J
01/08 2023	X				Test af det tilf. test af Brandtryk 07-2080.		MLA OJ
18/08 2023					tilføjet I/O 1111 DISP for forbedring af fejl.		MLA OJ Comfort

Drift- / Service- / Fejljournal For Brandalarmeringsanlæg

DBI: 232.490 Vindeby Pilevej Plejecenter

Dato	Fejl	Brand	Anlægs-kontrol	Anlægs-eftersyn	Bemærkninger	Firma	Montør initialer
19/8-23					indkøbt Det 10/6 PFA Periodisk fejl	OJ Comfort	
6/9-23					1. Inspektion vedr. Konv. 1:1	STP 	AG-7
13/9-23	X				fjernet CD fra Anbt 2024 PFA fejlmedlingfolie	OJ Comfort	MLA
30-10-23					TEST		TM
18/12-23					Demantret 24v på 3 ABDL døre da de skal skiftes		PBN O&J Comfort
27/12-23					Granmanteret 24v på 3 ABDL døre		PBN O&J Comfort
11/3-24					udløst værdier → parameterændring 1015	1015-1040 - frakoblet PFA fejl	U/m OJ
27/3-24					TEST		

Siemens A/S, Ballerup, Danmark

Anlægsadresse

Plejecenter Vindeby
Vindeby Pilevej 26
DK-5700 SVENDBORG

Dato 11.01.2022
Notifikationsnr. 474224366
Indkøbsordrenr. Rekv.nr.: SX001219

Fejlbeskrivelse

Serviceeftersyn på regning

Generel information

Udstyr	ABA/opsagt 31.03.2021	Kald modtaget	02.12.2021 12:52:56
Teknisk ID-nr.	1205603	Rekvirent	LARS KÜSTER
Materialenr.	DK2:_FC20	Telefon	75145055
Serienr.		Producent	
Placering		Garanti	Nej
Kontraktnr.			
Kontraktbeskrivelse			

Tekniker Poulsen, Tim Nymark

Tidsforbrug

Dato	Normaltid	Overtid 150 %	Overtid 200 %
22.12.2021	03:30:00	00:00:00	00:00:00

Materialeforbrug

Materialenr.	Beskrivelse	Forbrugt	Retur, defekt	Returkode
DK2:FG22703	FG22703 Akku12V/27A(DK2:57051541142 18)	2 PC	0 PC	

Rapporttekst

** Vedr. brandalarmanlæg
Serviceeftersyn på Deres brandalarmanlæg er udført iht. serviceaftale, DBI's retningslinjer og/eller producentens anvisninger.
~
Bemærk venligst, at brandsikringsanlæggets perifere enheder normalt serviceres med 1/3-del pr. år, således, at anlægget er serviceret fuldt ud efter en 3-årig periode.
~
Følgende er udført i forbindelse med serviceeftersynet:
~
** Indledende arbejde
- Gennemgang og opfølgning af hændelser i driftsjournal
- Kontrolleret tilstedeværelse af driftsjournal og betjeningsvejledninger
~
** Systemdata
- Kontrol af tilstedeværelsen af opdateret systemdata i/ved centralen
- Gennemgang og opfølgning af hændelser i hændelseslog
~
** Centralenhed og strømforsyning
- Visuel kontrol af hardwaremoduler

Siemens A/S, Ballerup, Danmark

Dato 11.01.2022
Notifikationsnr. 474224366
Indkøbsordrenr. Rekv.nr.: SX001219

- >> Kontrol af ladespænding, målt (V): 27,30 V
- Kontrol af indikation for manglende netspænding
- Kontrol af indikation for batterifejl
- >> Gennemførelse af batteritest, måleværdier: 27 / 27 Ah
- >> Nødvendig batterikapacitet er målt/beregnet til (amp.-timer): 10,5 Ah
- >> OK? / bemærkninger: Ok
- >> Batterier er senest isat/udskiftet i år: 2021
- ~
- ** Betjeningspanel og anlægsfunktioner**
- Visuel kontrol af betjeningspanel og rensning af display
- Test af mulighed for at logge ind ved password / nøgle
- Test af funktionen: Tidsforsinket alarmbehandling
- >> Reaktionsid: Na
- >> Undersøgelsestid: Na
- >> Test af funktionen: Fra- og tilkobling af en gruppe, gruppe: 1
- >> Test af funktionen: Alarmtilstand, gruppe / adresse: 11 /9
- >> Test af funktionen: Fejltilstand, fejl påført anlæg: Batterier
- - Test af funktionen: Nødstrømsdrift
- Kontrol af korrekt indstillet Dato og Tid
- Funktionstest for at samtlige styreudgange aktiveres korrekt
- Funktionstest af alarmoverførsel, fejlsignal samt evt. andre tillægssignaler til redningsberedskab
- ~
- ** Detektorer og alarmtryk**
- Funktionstest af termodetektorer
- Funktionstest af røgdetektorer
- Funktionstest af alarmtryk
- Kontrol af at detektorer, manuelle tryk m.m. er tilstede i henhold til DBI's retningslinje udføres af kunden selv jf. serviceaftalen
- ~
- ** Orienteringsplaner**
- Gennemgang og kontrol af orienteringsplaner udføres af kunden selv jf. serviceaftalen
- ~
- >> Følgende gruppenumre og gruppeområder er testet og kontrolleret under dette års eftersyn:
- 3 - 6
- ~
- ** Afsluttende arbejder**
- >> Nulstilling af serviceindikator (Sinteso FC20), OK?: Ok
- Ajourføring af driftsjournal med det udførte
- Udarbejdelse af servicerapport
- ~

Siemens A/S, Ballerup, Danmark

Dato 11.01.2022
Notifikationsnr. 474224366
Indkøbsordrenr. Rekv.nr.: SX001219

** Anlægget er fundet i orden med følgende bemærkninger til eftersynet:
Skiftet batterier i forbindelse med serviceeftersynet.

Udkaldsgebyr

No

Yderligere rejseomkostninger kan forekomme.

Registreret tid rundes op til nærmeste halve time ved fakturering.

Printdato	Navn	Kundeunderskrift
11.01.2022		

Siemens A/S, Ballerup, Danmark

Anlægsadresse

Plejecenter Vindeby
Vindeby Pilevej 26
DK-5700 SVENDBORG

Dato 18.04.2024
Notifikationsnr. 474267167
Indkøbsordrenr.

Fejlbeskrivelse

Eftersyn i regning

Generel information

Udstyr	ABA/opsagt 31.03.2021	Kald modtaget	24.06.2022 13:13:42
Teknisk ID-nr.	1205603	Rekvirent	LARS KÜSTER
Materialenr.	DK2:_FC20	Telefon	75145055 / 28482210
Serienr.		Producent	
Placering		Garanti	Nej
Kontraktnr.			
Kontraktbeskrivelse			

Tekniker Nørregaard, Peter

Tidsforbrug

Dato	Normaltid	Overtid 150 %	Overtid 200 %
25.11.2022	00:30:00	00:00:00	00:00:00

Rapporttekst

Serviceeftersyn

Tekniker Poulsen, Tim Nymark

Tidsforbrug

Dato	Normaltid	Overtid 150 %	Overtid 200 %
25.11.2022	01:30:00	00:00:00	00:00:00

Rapporttekst

Vedr. brandalarmanlæg, anlægsnummer 1205603 ABA serviceaftale VE1

Serviceeftersyn på Deres brandalarmanlæg er udført iht. serviceaftale, DBI's retningslinjer og/eller producentens anvisninger. Bemærk venligst, at brandsikringsanlæggets perifere enheder normalt serviceres med 1/3-del pr. år, således, at anlægget er serviceeret fuldt ud efter en 3-årig periode.

Anlægget er fundet i orden

->>

Følgende er i øvrigt udført i forbindelse med serviceeftersynet:

Indledende arbejde

- Gennemgang og opfølgning af hændelser i driftsjournal
- Kontrolleret tilstedeværelse af driftsjournal og betjeningsvejledninger

Systemdata

Siemens A/S, Ballerup, Danmark

Dato 18.04.2024
Notifikationsnr. 474267167
Indkøbsordrenr.

- Kontrol af tilstedeværelsen af opdateret systemdata i/ved centralen
- Gennemgang og opfølgning af hændelser i hændelseslog

Centralenhed og strømforsyning

- Visuel kontrol af hardwaremoduler
- ->> Kontrol af ladespænding, målt (V): 27,30 V
- Kontrol af indikation for manglende netspænding
- Kontrol af indikation for batterifejl
- ->> Gennemførelse af batteritest, måleværdier: 25/25 Ah
- ->> Nødvendig batterikapacitet er målt/beregnet til (amp.-timer): Na
- ->> OK? / bemærkninger: Na
- ->> Batterier er senest isat/udskiftet i år: 2021

Betjeningspanel og anlægsfunktioner

- Visuel kontrol af betjeningspanel og rensning af display
- Test af mulighed for at logge ind ved password / nøgle
- Test af funktionen: Tidsforsinket alarmbehandling
- ->> Reaktionsid: Na
- ->> Undersøgelsestid: Na
- ->> Test af funktionen: Fra- og tilkobling af en gruppe, gruppe: 2
- ->> Test af funktionen: Alarmtilstand, gruppe / adresse: 11/9
- ->> Test af funktionen: Fejltilstand, fejl påført anlæg: Batterier
- Test af funktionen: Nødstrømsdrift
- Kontrol af korrekt indstillet Dato og Tid
- Funktionstest af alarmoverførsel, fejlsignal samt evt. andre tillægssignaler til redningsberedskab
- Funktionstest af evt. anden etableret alarm- og signaloverførsel til kontrolcentral eller anden alarmmodtager

Detektorer og alarmtryk

- Funktionstest af termodetektorer
- Funktionstest af røgdetektorer
- Funktionstest af alarmtryk
- Følgende gruppenumre og gruppeområder er testet og kontrolleret under dette års eftersyn:
2, 8, 11-14
- ->>
- Kontrol af at detektorer, manuelle tryk m.m. er tilstede i henhold til DBI's retningslinje udføres af kunden selv jf. serviceaftalen

Orienteringsplaner

- Gennemgang og kontrol af orienteringsplaner udføres af kunden selv jf. serviceaftalen

Afsluttende arbejder

Siemens A/S

Borupvang 9
DK-2750 Ballerup
Tlf. (+45) 44 77 44 77
Fax. (+45) 44 77 44 88
CVR.nr. DK 16993085
VAT DE nr. DE133567225
VAT SE nr. 502049369701

Bankforbindelser:

Danske Bank A/S (DKK) - Reg.nr. 3100 - Kontonr. 3015113707 - IBAN DK1330003015113707
Danske Bank A/S (EUR) - Reg.nr. 3100 - Kontonr. 4451402226 - IBAN DK5030004451402226

Siemens A/S, Ballerup, Danmark

Dato 18.04.2024
Notifikationsnr. 474267167
Indkøbsordrenr.

- ->> Anlægsspecifikationen er fundet repræsentativ for anlæggets bestykning
- ->> OK? / bemærkninger: Ok
- ->> Nulstilling af serviceindikator (Sinteso FC20), OK?: Ok
- Ajourføring af driftsjournal med det udførte
- Udarbejdelse af servicerapport

Udkaldsgebyr

No

Yderligere rejseomkostninger kan forekomme.

Registreret tid rundes op til nærmeste halve time ved fakturering.

Printdato	Navn	Kundeunderskrift
18.04.2024		