

Redaktionelle opdateringer til tillæg 3 til spildevandsplanen 2020-2031

Nedenfor ses redaktionelle opdateringer, som foretages i forbindelse med tillæg 3 til spildevandsplanen 2020-2031. Opdateringerne sker på baggrund af udførte projekter, nye oplysninger eller fund af tidligere fejl i spildevandsplanen.

Adresse	Nuværende status	Ændres til	Nuværende plan	Ændres til	Bemærkninger
Assensvej 9A (5771)	Spildevandskloakeret	Godkendt spildevandsrensning	Spildevandskloakeret	Godkendt spildevandsrensning	Ejendommen har minirenselanlæg og leder ikke til spildevandskloakken.
Assensvej 71A-E (5771)	Ukloakeret	Spildevandskloakeret	Spildevandskloakeret	Spildevandskloakeret	Ejendommen er spildevandskloakeret, jf. gamle tegninger.
Assensvej 89, 93 og 95 (5771)	Uden for kloakopland	Spildevandskloakeret	Uden for kloakopland	Spildevandskloakeret	Ejendommene er ved en fejl røget ud af spildevandsplanen. De kommer ind i spildevandsplanen igen som spildevandskloakeret.
Birke Allé 7B (5700)	Separatkloakeret	Spildevandskloakeret	Separatkloakeret	Spildevandskloakeret	Ejendommen leder deres tag- og overfladevand til sundet.
Bratenvvej 10 (5700)	Separatkloakeret	Spildevandskloakeret	Separatkloakeret	Spildevandskloakeret	Ejendommen leder ikke deres regnvand til forsyningens ledninger, og ændrer derfor status til spildevandskloakeret.
Edelsmindevej 8-8B (5700)	Godkendt spildevandsrensning	Spildevandskloakeret	Godkendt spildevandsrensning	Spildevandskloakeret	Ejendommen er frivilligt koblet på forsyningens spildevandskloak.
Eskærvej 50 (5700)	Fælleskloakeret	Separatkloakeret	Fælleskloakeret	Separatkloakeret	Ejendommen leder deres regnvand til regnvandsledning og ikke til en fællesledning.
Eskærvej 69 (5700)	Fælleskloakeret	Separatkloakeret	Fælleskloakeret	Separatkloakeret	Ejendommen leder deres regnvand til regnvandsledning og ikke til en fællesledning.
Fruerlund 1-67 (5700)	Separatkloakeret	Spildevandskloakeret	Separatkloakeret	Spildevandskloakeret	Fruerlund leder ikke deres regnvand til forsyningens ledninger, og ændrer derfor status til spildevandskloakeret.
Fruerparken 1-101 (5700)	Separatkloakeret	Spildevandskloakeret	Separatkloakeret	Spildevandskloakeret	Fruerparken leder ikke deres regnvand til forsyningens ledninger, og ændrer derfor status til spildevandskloakeret.
Gesingevej 16 (5700)	Fælleskloakeret	Uden for kloakopland	Fælleskloakeret	Fælleskloakeret	Ejendommen leder ikke til forsyningens kloak.
Græskæmnervej 23 (5700)	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Grundejer har etableret LAR-anlæg på egen grund.
Hedevej 1A (5771)	Uden for kloakopland	Separatkloakeret	Uden for kloakopland	Separatkloakeret	Ejendommen er ved en fejl røget ud af spildevandsplanen. Den kommer ind i spildevandsplanen igen som separatkloakeret.

Hjortøvænge 40 (5700)	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Grundejer leder regnvandet til vandløb.
Matrikel 68m, Thurø By, Thurø	Fælleskloakeret	Ukloakeret	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	I forbindelse med lokalplan 552 for det tidligere Grasten camping, blev matrikel 68m inkluderet i lokalplanen. Ved en fejl står denne matrikel som fælleskloakeret, hvilket ændres til planlagt spildevandskloakeret, så det følger resten af lokalplanen.
Nørrelund 4, 6, 8 og 10-26 (5881)	Separatkloakeret	Fælleskloakeret	Separatkloakeret	Fælleskloakeret	Ejendommene leder regnvand og spildevand i samme ledning til forsyningens fællesledning.
Nørremarksvej 17 (5762)	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Grundejer har etableret LAR-anlæg på egen grund.
Skovmarksvej 21-22 og 26-28 (5762)	Spildevandskloakeret	Godkendt spildevandsrensning	Spildevandskloakeret	Godkendt spildevandsrensning	Ejendommene har minirensanlæg og leder ikke til spildevandskloakken.
Solbakken 19A (5700)	Uden for kloakopland	Spildevandskloakeret	Uden for kloakopland	Spildevandskloakeret	Grundejer har selv tilsluttet spildevandet til forsyningens spildevandsledning.
Solvej 21 (5700)	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Grundejer har etableret LAR-anlæg på egen grund.
Sonnesvej 18 (5700)	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Grundejer har etableret LAR-anlæg på egen grund.
Stevneskovvej 39A-F (5700)	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Ejendommene leder regnvand direkte til sø, nord for området.
Syrenvej 35, 37, 39 og 41 (5700)	Fælleskloakeret	Separatkloakeret	Fælleskloakeret	Separatkloakeret	Tegninger viser at ejendommene er separatkloakeret og ikke fælleskloakeret.
Trappebæksvej 27 A-E (5700)	Fælleskloakeret	Separatkloakeret	Fælleskloakeret	Separatkloakeret	Grundejer har udført separering af spildevand og tag- og overfladevand.
Tværvej 4 (5771)	Fælleskloakeret	Fælleskloakeret	Fælleskloakeret	Separatkloakeret	Ved en fejl, er kortbilaget for denne ejendom ikke ændret til separatkloakeret, efter vedtagelsen af spildevandsplanen 2020-2031.
Åparken 16 (5771)	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Grundejer har etableret LAR-anlæg på egen grund.