

Redaktionelle opdateringer til tillæg 4 til spildevandsplanen 2020-2031

Nedenfor ses redaktionelle opdateringer, som foretages i forbindelse med tillæg 4 til spildevandsplanen 2020-2031. Opdateringerne sker på baggrund af udførte projekter, nye oplysninger eller fund af tidligere fejl i spildevandsplanen.

Adresse	Nuværende status	Ændres til	Nuværende plan	Ændres til	Bemærkninger
Baldersvænget 19 (5700)	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Grundejer har etableret LAR-anlæg på egen grund.
Bjerreby Møllevej 22 (5700)	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Grundejer har etableret LAR-anlæg på egen grund.
Bjerrebyvej 93 (5700)	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Grundejer leder regnvandet til markdræn.
Bøsørevej 46C (5874)	Uden for kloakopland	Privat spildevandskloakeret	Uden for kloakopland	Privat spildevandskloakeret	Grundejer har selv koblet på forsyningens spildevandsledning.
Gammel Hestehauge 9 (5700)	Uden for kloakopland	Privat fælleskloakeret	Uden for kloakopland	Privat fælleskloakeret	Ejendommen er ved en fejl røget ud af kortbilaget for spildevandsplanen.
Halfdansvej 29 (5700)	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Ejendommen leder regnvandet til sundet.
Hulvej 4A (5700)	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Grundejer leder regnvandet til sivebrønd.
Kirkeby Sand 33B (5771)	Ukloakeret	Spildevandskloakeret	Spildevandskloakeret	Spildevandskloakeret	Ejendommen leder deres spildevand til forsyningens kloak.
Mejsevænget 4 og 5 (5700)	Spildevandskloakeret	Separatkloakeret	Spildevandskloakeret	Separatkloakeret	Ejendommene har ledt til forsyningens regnvandsledning siden 70'erne.
Nørregårdsvej 17 (5771)	Spildevandskloakeret	Privat Spildevandskloakeret	Spildevandskloakeret	Privat Spildevandskloakeret	Grundejer har selv tilkoblet ejendommen til forsyningens spildevandsledning.
Nørremarken 11 (5881)	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Grundejer har udført LAR-anlæg ved nybyg.
Sangdrosselvej 4 (5700)	Separatkloakeret	Fælleskloakeret	Separatkloakeret	Fælleskloakeret	Ejendommen er ved en fejl registreret som separatkloakeret, men er fælleskloakeret.
Skovballevej 148 (5700)	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Fælleskloakeret	Spildevandskloakeret	Grundejer har etableret LAR-anlæg på egen grund.
Stentoften 26 (5874)	Separatkloakeret	Spildevandskloakeret	Separatkloakeret	Spildevandskloakeret	Grundejer har etableret LAR-anlæg på egen grund.